

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 21 mars 2022

Point d'entrée (PDE) canadien

- Les équipes poursuivent les préparations de la dalle ainsi que les activités d'ignifugation et de calfeutrage tout en terminant les murs en blocs de béton du bâtiment d'entretien.
- Les activités liées à la structure d'acier, les travaux de plomberie souterraine et l'installation du hangar du deuxième étage se poursuivent au bâtiment principal.
- L'érection de l'acier de construction est en cours d'achèvement au bâtiment d'inspection secondaire.
- La mise en place des semelles est en cours d'achèvement et les travaux de fondation se poursuivent au bâtiment du péage.
- Les travaux d'excavation pour l'auvent des péages sont en cours.
- Les travaux d'installation de l'égout sanitaire, de la conduite principale d'eau et des services publics secs se poursuivent.

Chantier canadien du pont

- La modification des coffrages de la tour se poursuit.
- Les travaux de bétonnage, d'armature et de coffrage se poursuivent dans la zone de transition entre les jambes de la tour et la tête du pylône.
- Les travaux de bétonnage, d'armature et de coffrage se poursuivent pour les piliers de la travée latérale.
- Le battage des pieux du pont d'approche se poursuivra cette semaine.
- L'acier pour le tablier des piliers est en cours de préparation.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

